


M 1:200



- ① STŘEŠNÍ ŽLAB - BARVA RAL 3001
- ② STŘEŠNÍ SVOD - BARVA RAL 3001
- ③ NOVÝ STŘEŠNÍ PĚLAŠŤ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU CB 45/333
- RAL 9007 - ŠEDÝ HLINÍK
- ④ STŘEŠNÍ PĚLAŠŤ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU STÁVAJÍCÍ - TMAVÉ
ŠEDÁ
- ⑤ HŘEBEN STŘECHY OSAZEN PLECHEM TL. 0,5 mm

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:		
David Meduna	Ing. Viktor Meduna	Ing. Viktor Meduna		
INVESTOR: Sportovní areály města Chrudim, V průhonech 503, Chrudim 3, 537 03			FORMÁT	4xA4
MÍSTO STAVBY: V průhonech 183, Chrudim II, 537 04, p. č. 6496., k. ú. Chrudim			DATUM	4/2018
STAVBA: ZIMNÍ STADION - Oprava části střešního pláště			ÚČEL	ZD
			ČÁST	STAVEBNÍ
			MĚŘÍTKO	1:200
OBSAH: Púdorys střešního pláště - nový stav			KOPIE Č.	
			Č. VÝKRESU	D1.08