


DETAIL STŘEŠNÍHO HŘEBENE  
- PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:10



**Pozn.:** Přesnou tloušťku určí dodavatel ve vazbě na skutečnou vybranou krytinu, stejně tak hřeben střechy.

|   |                    |                    |            |          |
|---|--------------------|--------------------|------------|----------|
| VYPRACOVAL:   | KONTROLOVAL:       | AUTORIZOVAL:       |            |          |
| David Meduna  | Ing. Viktor Meduna | Ing. Viktor Meduna |            |          |
|   |                    |                    |            |          |
| INVESTOR: Sportovní areály města Chrudim, V průhonech 503, Chrudim 3, 537 03  |                    |                    | FORMÁT     | A4       |
| MÍSTO STAVBY: V průhonech 183, Chrudim II, 537 04, p. č. 6496., k. ú. Chrudim |                    |                    | DATUM      | 4/2018   |
|   |                    |                    | ÚČEL       | ZD       |
| STAVBA: ZIMNÍ STADION - Oprava části střešního pláště                         |                    |                    | ČÁST       | STAVEBNÍ |
|   |                    |                    | MĚŘÍTKO    | 1:10     |
| OBSAH: Detail střešního hřebene - příčný řez - nový stav                      |                    |                    | KOPIE Č.   |          |
|   |                    |                    | Č. VÝKRESU | D1.13    |